



UT50B Современный цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/- (0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	2 В/20 В/200 В/750 В	+/- (0.8%+3)
Измерение постоянного тока	2 мА/20 мА/200 мА/20 А	+/- (0.8%+1)
Измерение переменного тока	20 мА/200 мА/20 А	+/- (1%+3)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/200 МОм	+/- (0.8%+1)
Измерение емкости	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ	+/- (4%+3)
Измерение температуры (°C)	-40°C - 1000°C	+/- (1%+3)
Измерение температуры (°F)	-40°F - 1832°F	+/- (1%+4)
Специальные функции		
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	автоматическая	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	1999	

Основные характеристики

Источник питания	9В батарея (6F22)
Размер ЖК дисплея	59 x 25 мм
Цвет прибора	Красный и серый
Вес прибора	около 275 гр
Размер прибора	165 x 80 x 38.3 мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, точесный контактный

		температурный зонд, зажим
	Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1,UT-L2)