



UT60F Современный цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В	+/- (0.5%+3)
Измерение переменного напряжения	400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В	+/- (1%+2)
Измерение постоянного тока	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А	+/- (1%+2)
Измерение переменного тока	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А	+/- (1.5%+5)
Измерение сопротивления	400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм	+/- (1%+2)
Измерение емкости	4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ	+/- (4%+3)
Измерение частоты	4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц/40 МГц	+/- (0.05%+3)
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Автоматический выбор пределов измерения	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Удержание показаний	+	
Интерфейс RS232C	+	
Подсветка дисплея	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	

Соппротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	3999	
Основные характеристики		
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Размер ЖК дисплея	63 x 31 мм	
Цвет прибора	Красный и серый	
Вес прибора	около 312 гр	
Размер прибора	177 x 73.5 x 35 мм	
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, зажим, интерфейсный кабель RS232C, программное обеспечение	
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)	