

## Переносные инфракрасные термометры серии Fluke 60

Specifications	
Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах	Fluke 61Да Fluke 62Да Fluke 63Да Fluke 66Да Fluke 68Да
Фиксация значений температуры	Fluke 61Да Fluke 62Да Fluke 63Да Fluke 66Да Fluke 68Да
Диапазон	Fluke 61от -18°C до 275°C (-0 - 525 °F) Fluke 62от -30 до 500 °C (-20 - 932°F) Fluke 63-32 to 545 °C (-25 to 999 °F) Fluke 66от -32 до 600 °C (-25 - 1100 °F) Fluke 68от -32 до 760 °C (-25 - 1400 °F)
мин./макс/средн.	Fluke 61Нет Fluke 62макс. Fluke 63макс. Fluke 66Все Fluke 68Все
Регистрация данных	Fluke 61Нет Fluke 62Нет Fluke 63Нет Fluke 66Да Fluke 68Да
Отношение расстояния к размеру пятна	Fluke 618:1 Fluke 6210:1 при 80% энергии Fluke 6312:1 Fluke 6630:1 Fluke 6850:1
Сигнализация о выходе за установленные пределы	Fluke 61Нет Fluke 62Нет Fluke 63Да Fluke 66Да Fluke 68Да
Резистивный датчик в качестве дополнительной принадлежности (контактное измерение температуры)	Fluke 61Нет Fluke 62Нет Fluke 63Нет Fluke 66Да Fluke 68Да
Коэффициент	Fluke 61Фиксированная величина 0.95

излучения	Fluke 62Фиксированная величина 0,95 Fluke 63Фиксированная величина 0,95 Fluke 66Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01 Fluke 68Цифровая настройка от 0,1 до 1,0 с шагом 0,01
Точность измерений	
Fluke 61	от -18°C (0 °F) до -1°C ± 3 °C (5 °F) (30 °F)< свыше -1 °C (30 °F) до ± 2% от показания или 2 °C (3,5 °F) 275 °C (525 °F)  (При стабильной температуре прибора в пределах 23-25°C)
Fluke 63, 66, 68	от -32 до -26 °C (от -25 до ±3 °C (±5 °F) -15 °F): от -26 до -18 °C (от -15 до ±2.5 °C (±4 °F) 0 °F): от -18 до 23 °C (от -0 до ±2 °C (±3 °F) 73 °F):  Для мишеней, имеющих температуру выше 23 °C:(73 °F): ±1% от измерения или ± 1 °C, выбирается большее из значений