Характеристики изделия			
Диапазон температур инфракрасного канала	2,35833E+14 От -40 °C до 650 °C (от -40 °F до 1202 °F) 2,36667E+14 От -40 °C до 800 °C (от -40 °F до 1472 °F)		
Точность измерения инфракрасного канала	< 0 °C (32 °F): ± (1,0 °C (± 2,0 °F) + 0,1°/1 °C или °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % или ± 1,0 °C (± 2,0 °F), выбирается большее из значений		
Разрешение дисплея	0,1 °C / 0,1 °F		
Спектральная чувствительность ИК	От 8 мкм до 14 мкм		
Время реакции ИК	< 500 MC		
Диапазон входных температур термопары типа К	От -270 °C до 1372 °C (от -454 °F до 2501 °F)		
Погрешность входа термопары типа K	от -270°C до - \pm (1 °C + 0,2 °/1 °C) (от -454 °F до -40 °F: \pm (2 °F + 40°C: 0,2 °/1 °F)) от -40°C до \pm 1 % или 1 °C (от -40 °F до 2501 °F: \pm 1 % или 2 1372°C: °F), выбирается большее из этих значений		
D:S (Отношение расстояния к размеру пятна)	566: 30:1 568: 50:1		
Лазерный указатель	Точечный лазер с вых. мощностью $<$ 1 мВт, класса 2 (II), с длиной волны от 630 до 670 нм		
Минимальный размер пятна	19 мм		
Регулировка коэффициента излучения	По встроенной таблице для широко распространенных материалов или посредством установки цифрового значения в диапазоне от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01		
Сохранение данных с отметкой даты и времени	566: 20 результатов измерений 568: 99 результатов измерений		
Интерфейс и кабель для соединения с ПК	566: Отсутствует 568: USB 2.0 с программой FlukeView® Forms		
Сигнализация Hi/Low (Выше/Ниже предельного значения)	Звуковая и двухцветная визуальная		
Отображение Мин/Макс/Средн/Дифф значений	Да		
Дисплей	Графическая матрица размерами 98 x 96 пикселов с функциональным меню		
Подсветка	Двухуровневая - обычная и повышенной яркости для работы в условиях слабого освещения		
Блокировка курка	Да		
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта	Да		

Питание	2,35833E+14 2 батареи типа AA/LR6 2,36667E+14 2 батареи типа AA/LR6 или канал USB при использовании с ПК		
Время работы батареи	В непрерывном режиме:	12 часов с включенными лазером и подсветкой; 100 часов с выключенными лазером и подсветкой	
Рабочая температура	От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F)		
Температура хранения	От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)		
Диапазон шарового датчика с термопарой типа К	От -40 °C до 260 °C (от -40 °F до 500 °F)		
Точность шарового датчика с термопарой типа К	\pm 1,1 °C (2,0 °F) от 0 °C до 260 °C (от 32 °F до 500 °F), обычно меньше 1,1 °C (2,0 °F) в диапазоне от -40 °C до 0 °C (от -40 °F до 32 °F)		