



UT57 Стандартный цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/- (0.05%+3)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/- (0.8%+20)
Измерение постоянного тока	20 мА/200 мА/10 А	+/- (0.5%+2)
Измерение переменного тока	20 мА/200 мА/10 А	+/- (1%+20)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм	+/- (0.1%+2)
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивления на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	19999	
Размер ЖК дисплея	33 x 65мм	
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Измерение емкости	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ	+/- (2%+10)
Измерение частоты	20 кГц/200 кГц	+/- (1%+20)
True RMS	переменный ток и напряжение	
Удержание показаний	+	

Основные характеристики

Цвет прибора	Черный
--------------	--------

	Вес прибора	600гр (вместе с чехлом)
	Размер прибора	190 x 88 x 34мм
	Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, чехол
	Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)