



UT70A Современный цифровой целевой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В	+/- (0.5%+1)
Измерение переменного напряжения	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В	+/- (0.8%+3)
Измерение постоянного тока	20 мкА/2 мА/200 мА/10 А	+/- (0.8%+1)
Измерение переменного тока	20 мкА/2 мА/200 мА/10 А	+/- (1%+3)
Измерение сопротивления	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм/2000 МОм	+/- (0.8%+1)
Тестирование транзисторов	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	1999	
Размер ЖК дисплея	53x62мм	
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Измерение емкости	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ	+/- (2.5%+5)
Измерение индуктивности	2 мГн/20 мГн/200	+/- (2%+10)

Измерение частоты	2 кГц - 10 МГц	+/- (0.1%+3)
Измерение частоты (°C)	-40°C - 1000°C	+/- (1%+3)
Измерение температуры (°F)	-40°F - 1832°F	+/- (1%+4)
Удержание показаний	+	
Автоматический выбор пределов измерения	частота	
Регистрация максимальный значений	+	
Логика	TTL	
Подсветка дисплея	+	
Основные характеристики		
Цвет прибора	UT70A - серый, Holster - красный	
Вес прибора	620гр (вместе с чехлом)	
Размер прибора	195 x 90 x 40мм	
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, точечный контактный температурный зонд, зажим, розетка, чехол	
Дополнительные	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2),	