



UT60G Современный цифровой мультиметр

Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В	+/- (0.5%+3)
Измерение переменного напряжения	600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В	+/- (1%+2)
Измерение постоянного тока	60 мА/600 мА/10 А	+/- (1.2%+3)
Измерение переменного тока	60 мА/600 мА/10 А	+/- (2%+5)
Измерение сопротивления	600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм	+/- (1%+2)
Измерение емкости	6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ	+/- (4%+3)
Измерение температуры (°C)	-40°C - 1000°C	+/- (1%+3)
Измерение частоты	6 кГц/60 кГц/600 кГц/6 МГц/60 МГц	+/- (0.05%+3)
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Автоматическая установка пределов измерения	+	
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Удержание показаний	+	
RS232C	+	
Подсветка дисплея	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	около 10 МОм	
Индицируемое число	5999	

Основные характеристики

Источник питания	9В батарея (6F22)
Размер ЖК дисплея	63 x 31 мм
Цвет прибора	Красный и серый
Вес прибора	около 312 гр
Размер прибора	177 x 73.5 x 35 мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, точечный контактный температурный зонд, интерфейс RS232C, программное обеспечение
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)